



УТВЕРЖЕНО

Директор ГАПОУ НСО НУ(К)ОР

А.Л. Смирнов

2024 г.

### ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ

№ 1 от « 28 » 08 2024 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Новосибирской области Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва  
(ГАПОУ НСО НУ(К)ОР)

Наименование (вид) объекта

630087, г. Новосибирск, ул. Немiroвича-Давиденко, 140. телефон: 8 (383) 346-59-67, e-mail: nukor@nso.ru

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

Субъект собственности

муниципальная

Размещение объекта

отдельно стоящее здание, 11 этажей, 7234 кв. м.

отдельно стоящее здание, количество этажей, встроенное, пристроенное здание, какой этаж

Год постройки здания

1988 г.

год последнего капитального ремонта

0

Дата предстоящих ремонтных работ

Текущего ремонта

нет

Капитального ремонта

нет

Сфера деятельности на объекте: образование

Виды оказываемых на объекте услуг: предоставление образовательных услуг на уровне образования профессиональное среднее

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории - подчеркнуть)

Объем представляемых услуг всего

810

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

в том числе для инвалидов

1

указывается количество инвалидов

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями

(подчеркнуть)

Участие объекта в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ленинская линия метро станции: «Студенческая»

Общественный пассажирский транспорт от остановки «Лыщинского» автобус №1, 16, 45, 45к, 68, 88, 101, 102, 103, 104, 115к, 120, 216, 217, 220, 226, 228 маршрутка №303, 317к, 320, 323, 326

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 450 метров.

время движения (пешком) до 5 минут.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - да

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

Перепады высоты на пути: есть, высокие бордюры, местность не ровная, имеется



лестница,


Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(подчеркнуть)

# 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

## Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 <p>Фото 1.1</p>	Территория – огорожена, отсутствует перечень обслуживаемых детей - инвалидов, знаки доступности	С	На входной территории разместить информацию об учреждении, контрастно, доступно для инвалидов, продублировать тактильно.	Текущий ремонт, организационные работы
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 <p>Фото 1.2</p>	Отсутствует тактильно – контрастные указатели, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект	У Г С	Для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать тактильно – контрастные указатели направляющую полосу, Восстановить плиточное покрытие.	Текущий ремонт, организационные работы
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-




1.5	Автостоянка и парковка	есть	 <p>Фото 1.3.</p>	Имеется	К, О	Рекомендаций нет
-----	------------------------	------	---	---------	------	------------------

**Заключение по зоне:**

<p>Наименование структурно-функциональной зоны</p>	<p>Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ</p>	<p>Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ</p>
<p>Территория, прилегающая к зданию (участка)</p>	<p>ДУ (С,К), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)</p>	<p>Организационные мероприятия Текущий ремонт</p>

2. Вход (входы) в здание  
Результаты обследования:




№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	ЕСТЬ/НЕТ	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	5	есть	Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестничного марша	7 С	8 Края первой и последней ступеней по всей длине лестницы должны выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней, ширина полосы - 0,08-0,1 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. п. 6.2.8 СП 59.13330.202	9 текущий ремонт организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	5	есть	Соответствует требованиям	К,О	Нет рекомендаций	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	5	есть	Соответствует требованиям	К,О	Нет рекомендаций	-




2.4	Дверь (входная)	есть	 <p>Фото 2.4.</p>	Соответствует требованиям	С К О У	Нет рекомендаций
2.5	Тамбур	есть	 <p>Фото 2.5.</p>	Соответствует требованиям	С К О У	Нет рекомендаций
			 <p>фото 2.6.</p>			

**Заключение по зоне:**


Наименование структурно-функциональной зоны	Вход (входы) в здание	Заключение по зоне: Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ организационные мероприятия
---	-----------------------	--	--

3. Путь (ти) движения внутри здания (в т.ч. пу) эвакуации)  
 Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	 Фото 3.1.	Соответствует требованиям	К,О	Нет рекомендаций	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	 Фото 3.2.	Соответствует требованиям	С	Нет рекомендаций	-
				 Фото 3.3.				

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	 <p>Фото 3.4.</p>  <p>Фото 3.5.</p>  <p>Фото 3.6.</p>	Соответствует требованиям	К,О	Нет рекомендаций
3.5	Дверь	есть	-	Ширина дверных проемов 90-120 см.	К,О	Нет рекомендаций	




3.6 Пути эвакуации (в есть т.ч. зоны безопасности)	-	 <p>Фото 3.6.</p>	Соответствует требованиям	Все	<p>Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020),</p>	организационные мероприятия
--	---	---	---------------------------	-----	--	-----------------------------

**Заключение по зоне:**

<p>Наименование структурно-функциональной зоны</p>	<p>Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ</p>	<p>Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ</p>
<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>ДП-В</p>	<p>текущий ремонт организационные мероприятия</p>

4. Зона целевого назначения (целевого поседе) объекта

Зоны обслуживания  
Результаты обследования:




№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	К, С	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	 <p>Фото 4.1.</p>	-	-	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.6.	Площадка для занятий	есть	-	-	К, С	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия	-
4.7.	Групповая форма обслуживания (гардеробная, раздевалка)	есть	-	-	К, С	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия	-

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Зоны обслуживания	ДП-В	организационные мероприятия

Б. Санитарно-гигиенические помеще  
 Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	есть	-	 <p>фото 5.1.</p>  <p>фото 5.2.</p>  <p>фото 5.3.</p>			Нет рекомендаций	

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны  Санитарно-гигиенические помещения	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ  ДП-В	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ  организационные мероприятия
---	---	--

6. Система информации на объекте  
Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	есть			Система средств информационной поддержки и навигации обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, в том числе и на режиме работы организации.	У Г С О К	Нет рекомендаций	
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть				С	Нет рекомендаций	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Система информации на объекте	ДУ (С), ДЧ-И (О, У, К, Г)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ГСР

Комментарий к заключениям по зонам:

Объект частично доступен для: инвалиды по слуху (Г); инвалиды по зрению (С); инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата(О); инвалиды, использующие для передвижения кресла-коляски (К); инвалиды с нарушением интеллекта (У), так как структурно - функциональные зоны доступны частично:

- на территории, прилегающей к зданию (участка): Отсутствует перечень обслуживаемых инвалидов, знаки доступности. Отсутствует контрастная дорожка, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект.

- вход в здание: Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестничного марша.

- путь движения внутри здания: Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

- зона целевого назначения: соответствует требованиям обеспечения доступа МГН.

- зоны санитарно-гигиенические помещения: соответствует требованиям обеспечения доступа МГН.

- путь движения к объекту: отсутствует знак в зоне ожидания общественного транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие частично отсутствует, как и пешеходная дорожка. Перепады высот, отсутствуют разметка пешеходного перехода, места отдыха на пути движения к объекту, отсутствуют знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационные указатели направления движения к объекту. Нет предупредительной и направляющей тактильной плитки, предупредительных тактильных полос перед лестницей вверху и внизу, не выделены краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой. Не установлены поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.

- система информации на объекте: Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 17 шт.

**Председатель:**

[подпись] /Голохвастова Т.П., заместитель директора

**Члены комиссии:**

[подпись] /Олешко В.Г., начальник административно-хозяйственного отдела

[подпись] /Шведова А.О., менеджер по персоналу

[подпись] / Колегов Е.Г. Председатель ОО «МОКРГН НОО ВОИ»  
(организаций инвалидов: председатель общества инвалидов)

